

H 02 k 15/12

Gesuchsnummer:

Internationale Klassifikation:

5399/70

Anmeldungsdatum:

9. April 1970, 18 Uhr

Priorität:

Deutschland, 18. April 1969

(P 19 19 642.0)

Patent erteilt:

15. November 1970

Patentschrift veröffentlicht:

31. Dezember 1970

HAUPTPATENT

Franz Veser, Ravensburg (Deutschland)

Träufelimprägniereinrichtung für die Wicklung einer elektrischen Maschine und Verfahren zum Betrieb derselben

Franz Veser, Ravensburg (Deutschland), ist als Erfinder genannt worden

1

SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT

EIDGENÖSSISCHES AMT FÜR GEISTIGES EIGENTUM

Die Erfindung betrifft eine Träufelimprägniereinrichtung für die Wicklung einer elektrischen Maschine mit Mitteln zur regulierbaren Stromerwärmung der Wicklung sowie ein Verfahren zum Betrieb dieser Träufelimprägniereinrichtung.

Derartige Einrichtungen zur Imprägnierung von Einzelstatoren sind hauptsächlich für Elektromotoren-Reparaturwerkstätten, Versuchswerkstätten und dgl. geeignet.

Bei den bekannten Geräten für diesen Zweck wird die zu beträuselnde Wicklung auf eine vorwählbare Temperatur vorgeheizt, mit Harz überträufelt und im Anschluss daran thermisch ausgehärtet. Die Überwachung der Ist- und Solltemperaturen wird dabei mit einer elektrischen Widerstandsmessbrücke durchgeführt.

Die Erwärmung der Wicklung durch regulierbaren Strom hat gegenüber anderen bekannten Methoden den grossen Vorteil, dass hier eine genaue Errechnung und Einhaltung der Wicklungstemperatur möglich ist, vor allem lässt sich der Strom besser ablesbar machen als bei der Widerstandsmessung. Ausserdem erfolgt bei dieser Art die Erwärmung sehr rasch und ist besonders wirtschaftlich.

jedoch einen automatischen Steuerungsablauf nur in einem beschränkten Rahmen, wobei es vor allem noch notwendig ist, Zwischenabiesungen vorzunehmen und bestimmte Vorgänge von Hand auszulösen. Die Ausbildung eines vollautomatischen Gerätes auf dieser Basis ware zu autwendig und für die Verwendung bei kleineren Betrieben ungeeignet.

Die Aufgabe der Erfindung besteht daher darin, eine Träufelimprägniereinrichtung für die Wicklung, insbesondere Statorwicklung einer elektrischen Maschine zu schaffen und ein Verfahren zum Betrieb der Einrichtung vorzuschlagen, bei welchem die einzelnen Verfahrensschritte automatisch und in der richtigen Reihenfolge bei möglichst geringem Wartungsauswand ablaufen, so dass die Funktionen der Einrichtung noch exak-

ter als bisher gewährleistet sind und die Anlage auch von ungeschultem Personal bedient werden kann.

Zur Lösung der genannten Aufgabe geht die Erfindung davon aus, dass in einer Wicklung mit zunehmender Temperatur der ohmsche Widerstand zunimmt bzw. die Stromaufnahme in einem linearen Verhältnis entsprechend zurückgeht.

Die erfindungsgemässe Träufelimprägniereinrichtung ist demgemäss gekennzeichnet durch ein Steuergerät mit einem eine linear aufgeteilte Skala aufweisenden und mit einem einstellbaren Festzeiger versehenen Breitband-Ampèremeter, wobei der Festzeiger derart ausgebildet ist, um mit dem beweglichen Stromzeiger des Ampèremeters den Heizstrom in Abhängigkeit von der Wicklungstemperatur zu steuern.

Mit diesem Gerät wird erfindungsgemäss so verfahren, dass bei Ansteigen der Wicklungstemperatur bis zu einem für die Beträufelung bestimmten Wert der Stromzeiger rückläufig bei Erreichen des Festzeigers die Stromzufunr abschaitet und gleichzeitig ein Zeitrelais einschaltet, welches in vorausbestimmten Zeitintervallen den Heizstrom wieder einschaltet, welche dann wieder bei Erreichen der bestimmten Träuseitemperatur durch den rücklaufenden Stromzeiger ausgeschaltet wird, Die bisherige Ausbildung der Geräte ermöglichte 25 wobei sich diese Vorgünge während einer vorausbestimmbaren Zeitdauer wiederholen.

Die Stromsteuerung für die Einhaltung der erforderlichen Träuseitemperatur bei den genannten Anlagen kann noch für die Steuerung weiterer Arbeitstakte verwendet werden. Diese betreffen die nächsten, auf den Träuseivorgang folgenden Versahrensschritte. welche sich auf die Vorgänge beim Gelieren und Aushärten des Harzes beziehen. Dabei kann in der Weise verfahren werden, dass nach Beendigung des Träuselvorganges zum Gelieren und Aushärten des Harzes der Spannungswert des Heizstromes selbsttätig auf einen bestimmten Wert erhöht wird, und dass nach Erreichen des Wärmemaximums wieder die Stromaus- und -einschaltungen erfolgen, wobei die Stellung des Stellzeigers auf dem ursprünglichen Wert verbleibt, deren Dauer der Aushärtezeit des Harzes entspricht und durch ein zweites Zeitrelais überwacht wird. Auch hier wird also die notwendige Temperatur der Wicklung über die Dauer der Aushürtezeit autometisch konstant gehalten.

Das für die genannten Vorgänge verwendete Gerät kann eine Aufspannvorrichtung für den zu beträufeinden Stator besitzen, welche mit wechselnder oder gieichbleibender Drehrichtung rotieren kann und deren Achte von der etwa vertikalen Träufellage in die horizontale Aushärtelage schwenkbar ist. Diese Einrichtung hat den Zweck, beim Träufeln ein gleichmässiges Eindringen des Harzes zwischen die Windungen der Wicklung bei geringem Harzverbrauch und beim Aushärten ein homogenes Durchfliessen der Windungen auch in Querrichtungen zu sichern.

Die dafür erforderlichen Funktionen können in den Verfahrensablauf dadurch einbezogen werden, dass das zweite Zeitrelais mit der Einschaltung der höheren Stromstufe für das Aushärten zugleich die Einstellung der Wicklung in die horizontale Lage bewirkt.

In den Zeichnungen ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt.

Es zeict:

Fig. 1 die Ansicht der kompletten Anlage in zwei Betriebsstellungen.

Fig. 2 Temperatur-Diagramm für eine Drehstrom-

Statorwicklung.

Die in Fig. 1 gezeigte komplette Anlage ist in ein Gestell G eingebaut und besteht aus dem mechanischen Teil I. dem elektrischen Geräteteil II und der Träufelvorrichtung III. Bei dem Teil I ist im Lagerbock 1 der Wicklungsträger 2 um die Achse 3 schwenkbar gelagert und ist über ein Gestänge 4 mit einer elektromotorischen Schwenkeinrichtung 5 gekoppelt, deren Gehäuse 6 in einer Achse 7 am Lagerbock 1 angelenkt ist.

Der Wicklungsträger 2 ist mit einer Einspannvorrichtung, vorzugsweise Klemmbacken 8 versehen, welche im vorliegenden Beispiel den Stator 9 einer Elektromaschine über Spannstübe 10 festhalten. An der Einspannvorrichtung sind die Strommklemmen 11 angeordnet, an welchen die Stromkabel 12 für die Wicklungsheizung angeklemmt sind.

Auf der anderen Seite des Wicklungsträgers 2 ist ein elektrischer Getriebemotor 13 angebaut, dessen Welle mit den Klemmbacken 3 gekoppelt ist und der als Rotationsantrieb für den eingespannten Stator 9 dient. Diezer Motor ist ebenians ein Bestandteil des Wicklungsträgers 2 und macht dessen Schwenkbewegungen mit.

Zur Überwachung und Steuerung der Funktionen des mechanischen Teiler I dient der elektrische Geräteteil II. Dieser besteht im wesentlichen aus dem Steuergerät 15, in welchemedie Steuerorgane untergebracht sind, und dem Einrichteltasten 16 für manuelle Betätigung.

Im einzelnen sind im Steuergerät folgende Teile sichtbar:

Ein Breitband-Ampèremeter 17 mit symmetrischem Zeigerfeld, mit einem durch eine Rändelschraube 18 von aussen einstellbaren Stellzeiger 19 und dem Stromzeiger 19'; ein Reguliertrafo 20 bis 20 A, 230 V, ein Messbereichumschalter 21 für Stromwandler-Anschlüsse mit verschiedenen Stellungen: ein Schalter 22 zum Einstellen der Nachlauf-Träuselzeit, serner ein Schalter 23 zum Einstellen der Aushürtezeit und schliesslich die Signallampen 24, 25, 26.

Die mit III bezeichnete Träufelvorrichtung ist an einer Transäule 28 höhenverstellbar und fixierbar angebracht. Auf die Grundplane 29 ist der Harzbehälter 30 ebenfalls einstellbar befestigt und mit einem Zuführungsschlauch 31 verschen. Unterhalb der Grundplatte 29 ist eine Klemmschere 32 angeordnet, welche von einem eiektrisch gesteuerten Zugmagneten 33 betätigt wird und zum Verschliessen und Offnen des Schlauches 31 dient. Leizterer ist so eingestellt, dass das aus dem Schlauch fliessende Harz auf die Wicklung 34 des Stators träufelt.

Die Handhabung und Wirkungsweise der in Fig. 1

dargestellten Anlage ist folgende:

Grundsätzlich sind zwei Arbeitsgänge durchzufühis ren, und zwar zuerst das Berräufein der Wicklungen mit Harzgemisch und anschliessend der Aushärtevorgang.

Bei diesen beiden Arbeitsabschnitten muss die Statorwicklung 34 auf verschiedene von der Harztype abhängige Temperaturen geheizt werden, z. B. beim Träufeln auf ca. 85 °C bis 90 °C, beim Aushärten auf ca. 130 °C.

Wie schon einleitend erwähnt, wird zu diesem Zweck die Statorwicklung durch regulierbaren Strom erwärmt. wobei der Strom von den Stromklemmen II über die Kabel 12 den Wicklungen zugeführt wird. Die dabei angewandte Stromsteuermethode wird weiter unten beschrieben.

In der Fig. 1 ist das Gerät während des Beträufelns der Wicklung gezeigt. Dabei wurde der Wicklungsträger 2 nach dem Einschalten des Stromes durch die Hubeinrichtung 4, 5, 6 selbständig in die gezeigte Schräglage gebracht und der Heizstrom für die Wicklung eingeschaltet. Gleichzeitig wird der Elektromotor 13 eingeschaltet. weicher den Stator 9 mit etwa 30 bis 40 U/min dreht. Ferner wird durch den Magneten 33 die Klemmschere betätigt, so dass nunmehr das Harz aus dem Schlauch auf die Wicklung 34 träufeln kann. Der Heizstrom wird durch eine besondere, weiter unten beschriebene Steuerung selbsmätig ausgeschaltet, sobald die erforderliche Temperatur der Wicklung erreicht ist.

Durch die Schräglage der Rotationsachse fliesst das Harz zwischen den Wicklungssträngen in axialer Richtung durch den Stator, wobei soviel Harz eingeträufelt wird, bis es auf der anderen Seite der Statorwicklung sichtbar wird. Die durch das kahe Harz erfolgende Abhühlung der Wicklungen wird in weiter unten beschriebener Weise durch das Steuergerät fortwährend selbsttätig ausgeglichen, so dass der Träufelvorgang olme Unterbrechung durchgeführt werden kann.

Nach Beendigung des Träufelvorganges, dessen Zeitdauar für einen Stator bestimmter Grösse ermittelt werden kann und für die Einstellung eines Zeitrelais dient, wird der Träufelvorgang durch Betätigung der Klemmschere 32 automatisch nach Ablauf der Träuselzeit ge-

stoppi. Gleichzeitig wird selbsttätig die Schwenkeinrichtung 4, 5, 6 eingeschaltet, welche den Wicklungsträger 2 in die strichpunktiert gezeichnete horizontale Lage einsteilt. Damit beginnt das Aushärten des Harzes, wobei die erforderliche höhere Wicklungstemperatur durch selbsmätig gesteuertes Erhöhen der Stromspannung erreicht wird. Nach Erreichen der erforderlichen Temperatur, bei welcher das Harzgemisch in den Gelierbereich kommt, wird die Stromzufuhr wieder automatisch abgeschaltet und gleichzeitig diese Temperatur durch eine Intervallschaltung konstant gehalten. Die Aushärtezeit, welche ebenfalls von der Harztype abhängt, wird durch ein Zeitrelais überwacht und kann vor Beginn einer Arbeitsserie durch Versuch ermittelt werden.

Im Diagramm nach Fig. 2 ist der Temperaturverlauf der Statorwicklung eingezeichnet, wie er sich in Abhängigkeit von der Träufel- bzw. Aushärtezeit bei dem Stromsteuergerät ergibt. Wie schon erwähnt, wird dabei von dem bekannten Gesetz Gebrauch gemacht. wonach sich der Widerstand bei Erwärmung der Leiter ändert, d. h. bei zunehmender Temperatur steigt der onmsche Widerstand, der zugeführte Strom geht zurück, während die Spannung bleibt. Dieser Vorgang wird in Verbindung mit einem Breitband-Amperemeter 17 (Fig. 1) dadurch zur Stromsteuerung ausgenützt. dass das Ampèremeter mit einem von Hand durch die Rändelschraube 18 einstellbaren Stellzeiger 19 versehen us ist, welcher zusammen mit dem Stromzeiger 19' des Ampèremeters ein nach dem Induktionsprinzip wirkendes Kontaktorgan für das Ausschalten des Heizungsstromes bildet.

In Fig. 2 ist der Steilzeiger 19 über dem Zeiger 19' des Ampèremeters eingezeichnet, auf der X-Achse ist die Zeit und auf der Y-Achse die Wicklungstemperatur aufgetragen. Die Heizung erfolgt mit einer Spannung von U=165 V und einer Stromstärke von A=14 Ampère. Der Stellzeiger 19 ist auf einen Einschaltwert von 2 12 A eingestellt.

Beim Aufheizen (Vorneizung) ist nach zwei Minuten die gewünschte Wicklungstemperatur von 85°C erreicht. Dabei ging der Stromzeiger 19' von 14 A auf 12 A (Steilzeigerlage) zurück, wo das Ausschalten des Stromes automatisch erfolgt. Gleichzeitig wird die Träufelaniage 31, 32, 33 eingeschaltet. Dabei geht die Wicklungstemperatur wieder zurück, so dass also nachgeheizt werden muss. Zu diesem Zweck schaltet ein Zeitrelais nach 30 sec bei ca. 75 °C die Heizautomatik wieder ein. Durch die vorausgegangene Abkühlung zeigt der Stromzeiger 19' wieder einen höheren Wert (12,3 A) an. Der Stromzeiger 19' läuft nun bei eingeschaltetem Heizstrom zwischen der Zeit 2,5 und 3,5 wieder zurück in den Bereich des Steilzeigers 19, wodurch die Heizung wieder ausgeschaltet wird. Dieses Spiel wiederholt sich, bis nach sieben Minuten Träufeizeit durch ein weiteres Zeitrelais die für die nächste Stufe des Gelierens bzw. Aushärtens des Harzes erforderlichen Werte eingeschaltet werden. Vorher wird der Träufelvorgang abgestellt.

Anschliessend wird zunächst der Wicklungsträger 2 in die horizontale Lage gestellt. Die erforderliche Temperatur von ca. 120 °C bis 130 °C wird durch Spannungserhöhung von 165 V auf 200 V erreicht. Wie aus 50 dem Diagramm Fig. 2 hervorgeht, wird auch hier durch die oben schon beschriebene Ein- und Ausschaltautomatik die Aushärtetemperatur im Bereich von 125°C bis 130 °C konstant gehalten, wobei der Stellzeiger 19

unverändert in seiner Kontaktlage bei 12 A verbleiben

Nach sieben Minuten Aushärtezeit wird durch ein weiteres Zeitrelais die Anlage abgeschaltet, so dass der harzimprägnierte Stator abgenommen werden kann.

Das beschriebene Beispiel bezieht sich auf die Harzimprägnierung einer Drehstrom-Statorwicklung.

Mit den gleichen Mitteln und Verfahrensschritten lassen sich auch Ankerwicklungen von elektrischen Maschinen imprägnieren. Dabei erfolgt dann die Beheizung über den Kollektor mit fest anliegenden Stromkontakten.

PATENTANSPRUCHE

I. Träufelimprägniereinrichtung für die Wicklung einer elektrischen Maschine mit Mitteln zur regulierbaren Stromerwärmung der Wicklung, gekennzeichnet durch ein Steuergerät mit einem eine linear aufgeteilte Skala aufweisenden und mit einem einstellbaren Festzeiger versehenen Breitband-Ampèremeter, wobei der Festzeiger derart ausgebildet ist, um mit dem beweglichen Stromzeiger des Ampèremeters den Heizstrom in Abhängigkeit von der Wicklungstemperatur zu steuern.

II. Verfahren zum Betrieb der Träufeleinrichtung nach Patentanspruch I, dadurch gekennzeichnet. dass bei Ansteigen der Wicklungstemperatur bis zu einem für die Beträufelung bestimmten Wert der Stromzeiger rücklaufend bei Erreichen des Festzeigers die Stromzufuhr abschaltet und gleichzeitig ein Zeitrelais einschaltet, welches in vorausbestimmten Zeitintervallen den Heizstrom wieder einschaltet, weiche dann wieder bei Erreichen der bestimmten Träuseitemperatur durch den rücklausenden Stromzeiger ausgeschaltet wird, wobei sich diese Vorgänge während einer vorausbestimmbaren Zeitdauer wiederholen.


UNTERANSPRUCHE


- 1. Verfahren nach Patentanspruch II. dadurch ge-40 kennzeichnet, dass nach Beendigung des Träufelvorganges zum Gelieren und Aushärten des Harzes der Spannungswert des Heizstromes selbsträtig auf einen bestimmten Wert ernöht wird, wobei der Festzeiger auf den ursprünglichen Wert eingesteilt bleibt, so dass nach 45 Erreichen einer bestimmten Temperatur wieder die Stromaus- und -einschaltungen erfolgen, deren Dauer der Ausnärtezeit des Fiarzes entspricht und durch ein zweites Zeitrelais überwacht wird.
 - 2. Verfahren nach Patentanspruch II und Unteranspruch 1. wobei das Beträufeln in der vertikalen Lage der Wicklung erfolgt, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Zeitreiais mit der Einschaltung der höheren Stromstute für das Aushärten zugleich die Einstellung der Wicklung in die horizontale Lage bewirkt.

Franz Veser

Vertreter: Dipl.-Ing. Richard Rottmann & Co., Zürich

2 Blätter Nr. 1





.